

## TERMO DE REFERÊNCIA

**UNIDADE SOLICITANTE:** EAP EZIDIO PELLOSO

### 1. OBJETO

#### 1.1. Especificação

Limpeza e higienização do forro PVC da unidade.

Instalação de tela anti- pássaros em um ponto.

#### 1.2. Quantidade

01 limpeza e higienização do forro PVC.

01 instalação de tela anti pássaros.

### 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Providenciar Tela de Proteção para evitar a entrada de Pombos que vivem em bandos, alojando na comunheira do telhado prejudicando o atendimento médico e de enfermagem, com os ruídos, sem contar os riscos que os pombos podem oferecer a saúde por meio da inalação desses microrganismos presente nas fezes ressecadas do pombo. O engenheiro esteve visitando esse estabelecimento para avaliação dessa instituição e constatou que o ninho das pombas nas calhas provocou o entupimento das mesmas dificultando e com isso desviando o fluxo de água sobrecarregando o solo e causando danos nessa instituição. Comunico ainda que os médicos deste serviço disseram que não irão atender nessas circunstâncias, colocando em risco a própria saúde como também dos pacientes e colegas de trabalho, A agenda está repleta de pacientes agendados e não temos outro espaço físico. Sendo assim não temos como aguardar a publicação devido ao prazo e foi apresentado os orçamentos.

### 4. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

\*\* O custo estimado da contratação é de R\$2.500,00.

### 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na solicitação da compra;

5.1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes da proposta aceita e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

## **7. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO**

7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até \_\_\_\_ (\_\_\_\_) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.1.1. A Nota Fiscal/Fatura liquidada, deverá, obrigatoriamente, conter o mesmo CNPJ/MF do vencedor da contratação e atestada pelo fiscal do contrato.


7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

7.3. Constatando-se alguma irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

**8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

\*\*\* Indicar o recurso.

(389)

  
FATIMA AP. CARVALHO DE ANDRADE  
ENFERMEIRA-R.T.  
COREN 39426



PREFEITURA DE  
**MONTE ALTO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**UBS EZIDIO PELLOSO**

Ofício N° 230 /2023

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Fábio Gabriel Nascimbem

Monte Alto, 11 de Novembro de 2023

Solicito desse departamento para que possa providenciar Tela de Proteção para evitar a entrada de Pombos que vivem em bandos, alojando na comunheira do telhado prejudicando o atendimento médico e de enfermagem, com os ruídos, sem contar os riscos que os pombos podem oferecer a saúde por meio de inalação desses microrganismos presente nas fezes ressecadas do pombo. O engenheiro esteve visitando esse estabelecimento para avaliação dessa instituição e constatou que o ninho das pombas nas calhas provocou o entupimento das mesmas dificultando e com isso desviando o fluxo de água sobrecarregando o solo e causando danos nessa instituição. Informo ainda que foi conversado com os fiscais da vigilância sanitária e os mesmos orientaram a procurar este departamento para avaliação e conduta.

Coloco-me à disposição para qualquer mais informações, diante do solicitado, aguardo resposta.

Fatima Aparecida Carvalho de Andrade  
Enfermeira – COREN 39426

Rua das Esmeraldas, nº 420 – Vila Municipal – Monte Alto SP.

Tel. 16-32433472

E-mail: psf.epelloso@montealto.sp.gov.br

*Ofício encaminhado por e-mail em 11/11/2023*